

INFORME SOBRE FUNCIONAMIENTO DE HIDRANTES INCENDIO EN POLÍGONO INDUSTRIAL EL PRADO

1. Antecedentes

El día 29 de junio de 2025 se registró un incendio de carácter industrial en las instalaciones del Polígono Industrial El Prado. Durante la gestión de la emergencia fue necesaria la utilización de la red de hidrantes instalada en la zona afectada por el incendio.

2. Disponibilidad y presión de agua

Una vez localizados los hidrantes por parte de las dotaciones de bomberos desplazadas, estos se encontraron en correcto estado de funcionamiento. Se verificó que contaban con caudal y presión adecuados, los ubicados en la calle Valladolid, en la calle Huesca y en la calle Palencia del Polígono El Prado, lo cual permitió realizar las labores de extinción sin incidencias técnicas relacionadas con el suministro de agua.

Para la localización de los mismos se utilizó el registro informatizado de la ubicación de los hidrantes del que dispone el Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios de Badajoz. Se adjunta fotografía en la siguiente página.


3. Conclusiones

Los hidrantes del Polígono Industrial El Prado respondieron satisfactoriamente durante el incendio del pasado 29 de junio.

Es cuanto se informa a los efectos oportunos expediendo este hace constar en Badajoz a la fecha de la firma electrónica.

Fdo.: Pedro Cancho Gil
Oficial CPEI-Badajoz

ANEXO I. UBICACIÓN DE HIDRANTES



 Hidrante operativo